

Notas de versão do software para os scanners Kodak da série i4000

Resumo da versão CD 1.56

Objetivo da versão: esta é uma versão CSM dos drivers para os scanners Kodak da série i4200 e i4600.

Observação: ao instalar um scanner Kodak i4000 em um PC host pela primeira vez, utilize o CD de instalação completo (enviado com o scanner). Se o instalador de driver InstallSoftware_v1.56.exe for usado para uma nova instalação, o aplicativo SmartTouch da Kodak não será instalado. O InstallSoftware_v1.56.exe pode ser usado para atualizar um PC host cuja primeira instalação tenha sido feita com um CD de instalação da versão 1.2x.

Data: 16 de dezembro de 2010

Versões:

Twain: 11.6
Driver.dll: 1.21
Twaingui: 4.33
Hippo.dll: 50.27
Device.dll: 2.24
DeviceManager.dll: 1.41
Driver ISIS: 1.1.11011.23001
Ferramenta de validação do scanner: 8.8
Driver WIA/STI: 1.70

Novos recursos:

- Suporte para a mesa digitalizadora modular Kodak para tamanhos A3 e A4
 - Possibilidade de integrar qualquer das mesas digitalizadoras modulares ao scanner
- Remoção de orifícios
 - Possibilidade de “preencher” orifícios e furos ao longo das bordas do documento
 - Esses orifícios podem ser redondos, retangulares e de formato irregular (por exemplo, feitos com furador ou rasgões leves)
- Orientação automática em vários idiomas
 - Chinês (simplificado e tradicional)
 - Coreano
 - Japonês

Solicitações de alteração implementadas

1. Novo diagnóstico e novos componentes incluídos na SVT
 - Sensor de posição inicial
 - Sensor de empilhamento
 - Status dos sensores UDDS em cada sensor
2. Adicione um PÓS-teste completo a cada vez que o scanner for ligado.
3. Crie atalhos/perfis padrão ISIS que correspondam aos padrões TWAIN
4. Incorpore versões de firmware com verificação de DLL quando a DLL for carregada
5. Adicione um requisito de tamanho da menor imagem a criar com corte automático
 - altere o tamanho mínimo da imagem de 2" x 2" para 1" x 1"
6. Não abaixe o elevador com papel se o trabalho tiver sido concluído
7. Melhore o desempenho da digitalização em cores e modo de documentos longos

8. Possibilidade de adequação ao padrão Energy Star por meio da definição de um valor baixo para o tempo-limite (por exemplo, 1 minuto)

Problemas corrigidos:

1. O elevador não desce após a digitalização em certos aplicativos TWAIN
2. Se a guia de imagem for removida, a falta da correção branca não promoverá a detecção de nenhum erro
3. Documentos que são deliberadamente inclinados no elevador de entrada durante a digitalização causam problemas de corte.
4. Os registros do Operador e do Medidor não funcionam em italiano
5. Capture Pro: O botão Parar não responde quando a detecção de imagem em branco é definida como “Com base no conteúdo dos documentos”
6. A seleção manual de Adicionar bordas não está adicionando bordas aos 4 lados da imagem
7. ISIS: É criado um novo perfil toda vez que você entra na configuração do driver
8. ISIS: Falha na mescla de imagens quando se alterna de preto-e-branco para cores
9. ISIS: A correção alternada com seleção de preto-e-branco inicialmente produz imagens em tons de cinza
10. ISIS: Na guia Ajustes – quando há seleção de modo de cores, o brilho, o contraste e o segundo plano não funcionam bem.
11. ISIS: Os valores padrão do comprimento da alimentação múltipla não estão corretos no caso do corte automático nem do corte dinâmico
12. ISIS: A ativação da Detecção automática de cores (personalizada) gera um erro
13. ISIS: O botão de aprendizagem da Detecção automática de cores não funciona para a câmera traseira apenas
14. ISIS: Na guia Detecção automática de cores - com a seleção da opção Personalizada, a quantidade de cores e o limiar de cores não funcionam bem

Problemas conhecidos:

Nenhum

Resumo da versão CD 1.34

Finalidade da versão: essa é uma a versão CPE de drivers para os scanners Kodak da série i4200 e i4600.

Observação: ao instalar um scanner Kodak i4000 em um PC host pela primeira vez, utilize o CD de instalação completo (enviado com o scanner). Se o instalador de driver InstallSoftware_v1.34.exe for usado para uma nova instalação, o aplicativo SmartTouch da Kodak não será instalado. O InstallSoftware_v1.34.exe pode ser usado para atualizar um PC host cuja primeira instalação tenha sido feita com um CD de instalação da versão 1.2x.

Data: 15 de julho de 2010

Versões:

Twain: 10.24
Driver.dll: 1.13
Twaingui: 4.20
Hippo.dll: 50.22.3
Device.dll: 2.19
DeviceManager.dll: 1.29
Driver ISIS: 1.1.11004.29002
Ferramenta de validação do scanner: 7.6
WIA/STI driver: 1.11

Novos recursos:

Nenhum

Problemas corrigidos:

15. O elevador nao abaixa depois de certos aplicativos TWAIN.

Problemas conhecidos:

Nenhum

Resumo da versão CD 1.33

Finalidade da versão: essa é uma a versão CPE de drivers para os scanners Kodak da série i4200 e i4600.

Observação: ao instalar um scanner Kodak i4000 em um PC host pela primeira vez, utilize o CD de instalação completo (enviado com o scanner). Se o instalador de driver InstallSoftware_v1.33.exe for usado para uma nova instalação, o aplicativo SmartTouch da Kodak não será instalado. O InstallSoftware_v1.33.exe pode ser usado para atualizar um PC host cuja primeira instalação tenha sido feita com o CD de instalação da versão 1.2x.

Data: 4 de maio de 2010

Versões:

Twain: 10.23
Driver.dll: 1.13
Twaingui: 4.20
Hippo.dll: 50.22.3
Device.dll: 2.19
DeviceManager.dll: 1.29
Driver ISIS: 1.1.11004.29002
Ferramenta de validação do scanner: 7.6
WIA/STI driver: 1.11

Novos recursos:

Nenhum

Problemas corrigidos:

16. O transporte pode entrar no modo de "fuga" sem reportar erros durante as verificações de digitalização.
17. As imagens podem ficar fora de ordem nas digitalizações em lotes.
18. Quando o corte fixo está ativado, somente 3 dos 4 lados receberão uma borda preta.

Problemas conhecidos:

Nenhum

Resumo da versão CD 1.31

Finalidade da versão: essa é a versão original de drivers para os scanners Kodak da série i4200 e i4600.

Observação: ao instalar um scanner Kodak i4000 em um PC host pela primeira vez, utilize o CD de instalação completa (enviado com o scanner ou descarregando pelo site de suporte da Kodak). Se o instalador de driver InstallSoftware_v1.31.exe for usado para uma nova instalação, o aplicativo Kodak SmartTouch não será instalado. O InstallSoftware_v1.31.exe pode ser usado para atualizar um PC host que usou um CD de instalação versão 1.2x para a primeira instalação.

Data: 23 de março de 2010

Versões:

Twain: 10.23
Driver.dll: 1.13
Twaingui: 4.20
Hippo.dll: 50.22.3
Device.dll: 2.19
DeviceManager.dll: 1.20.3
Driver ISIS: 1.1.11001.20003
Ferramenta de validação do scanner: 7.6
Driver WIA/STI: 1.11

Problemas conhecidos:

1. Existe uma versão do driver ISIS atualizado eki4200_1.1.11003.10001 que corrige um problema de corte ao escolher "Máx do scanner" para tamanho de documento. Esse driver atualizado pode ser instalado após a instalação do instalador de driver completo do download da web ou do CD do produto versão 1.31. Esse driver ISIS atualizado pode ser descarregado da página na web de suporte do Kodak i4000.

(Todos os clientes que estiverem usando o software VRS devem fazer a atualização para essa versão ou uma superior do driver ISIS).