

## **Notas de versão do software para os scanners Kodak da série Ngenuity**

### **Resumo do InstallSoftware\_Ngenuity\_RevB\_VRS4.50**

**Finalidade da versão:** Esta é a segunda versão do CD de instalação (Instalação do Ngenuity S008830 Rev B OEM VRS v4.50.032.110, também chamada de versão 1.05). Este CD de instalação de driver foi criado como um produto de Scanner Bowe Bell and Howell.

**Data:** Dezembro de 2009

**Versões:**

VRS:	4.50.032.110
Driver ISIS:	1.5.10912.4001
TWAIN:	
Firmware	MC 1.14 e CGA 3.20.024

**Novos recursos da versão anterior (Rev A):**

1. Suporte para VRS 4.5 OEM.
2. Drivers Direct ISIS - TWAIN com recurso de fluxo múltiplo e controle da impressora de frente/verso.
3. O novo **Utilitário do operador do Ngenuity (NOU)** oferece suporte a vários idiomas.

**Aprimoramentos em relação à versão anterior (Rev A):**

- 1.

### **Resumo da instalação do VRS v4.20 OEM no Ngenuity, S008830 Rev A**

**Finalidade da versão:** Versão inicial (versão 1.0). Este CD de instalação de driver foi criado como um produto de Scanner Bowe Bell and Howell.

**Data:** Maio de 2009

**Versões:**

VRS:	4.20
Driver ISIS:	-